



# TAKGRUPPEN INFORMERAR

Projekt: Besiktning – Taksäkerhet  
Kund: Atrium Fastigheter – Stockholm  
Takentreprenör: Takmakarna - Stockholm



Snörasskydd enl ordningslagen 1993:1617



Glidskydd för lös steg

**DOKUMENTATION – TAKSÄKERHET**

Dyggsherre (ägare): Atrium Fastigheter AB  
Kontrollorgan/besiktning: Svanen Skanska  
Fastighetsadress: Coop, Bergsgård 0-10  
Besiktningen utförd den: 2008-08-08 Företag: Takmakarna AB  
Besiktningens namn: Göran Solberg

Takskikt: 1-18 mm  
Taktäckning: 119 000 m<sup>2</sup> TA  
Taktäckningsgränser: 1-18 mm: 8,7 gr, 1-18 mm: 14 gr, 1-18 mm: 18,3 gr

Stycklista	BER	Föruts	Kvalitet	Åsikt
Stycklist nr 1 till 10	8340	JA	1	100%
Feltläggning eller målningsfel	8340			
Enkel rörelsefog	8340			
Stycklist nr 11 till 20	8340			
Feltläggning eller målningsfel	8340	JA	1	100%
Enkel rörelsefog	8340			
Stycklist nr 21 till 30	8340			
Feltläggning eller målningsfel	8340			
Enkel rörelsefog	8340			
Stycklist nr 31 till 40	8340	JA	1	100%
Feltläggning eller målningsfel	8340			
Enkel rörelsefog	8340			
Stycklist nr 41 till 50	8340	JA	1	100%
Feltläggning eller målningsfel	8340			
Enkel rörelsefog	8340			

\*Kvalitet: 1=utan anmärkning, 2=med anmärkning, 3=okänt

**Viktiga!** Vid all besiktning kunde vi konstatera att kvaliteten på taket inte var tillräckligt god för att utföra takentreprenörerna på detta tak.



Fast taksteg till nock